

INFORME DE VISITA DE SUPERVISION MUNICIPAL N° 09

Obra de Edificación ley
29090

Expediente #: 9480-2019	Lic de Construcción#: 359-2019-GDUC-MDS	POLIZA CAR N°: 16539566 VIGENCIA: hasta 16/12/2020
Proyecto	CONJUNTO MULTIFAMILIAR - SACHACA	
Propietario	ROMAWI PROMOTORA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	

UBICACIÓN y FECHA DE SUPERVISION

P.T. SACHACA MZ. V Lote 20 CALLE FERNANDINI N° 114	Fecha: 17/12/2020
	Hora: 9:30 A.M.

RESPONSABLE DE LA OBRA:

Nombre	CRYSTHIAN VITALIANO SERRUTO OCHOA	CI P 115042
--------	-----------------------------------	-------------

SUPERVISOR MUNICIPAL

ARQ. : DORIS MARIA	PEREA PACHECO	CAP 6561
--------------------	---------------	----------

PARTIDAS EN EJECUCION

- 1 ACERO EN VIGAS Y VIGUETAS LOSO ALIGERADO 3ER PISO Bloque C
- 2 TUBERIA PARA INSTALACIONES DE ALUMBRADO ELECTRICO 3ER PISO 4"
- 3 TENDIDO DE TUBERIA DE DESAGUE PARA 4to PISO Bloque C
- 4 ACERO EN BLOQUES DE ASCENSOR
- 5 LEVANTAMIENTO DE MUROS DE ALBANILERIA 1er piso Bloque C
- 6 TENDIDO DE CONCRETO EN SOBRECIMIENTO EN parte de 1° piso C
- 7 SE CONTINUA CON EL TENDIDO DE ROCA PARA COLESDORA 2. parte post.
- 8 DESENCOFRADO de loso aligerados.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES AL PROCESO CONSTRUCTIVO EN EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TECNICAS.

- * SE HA VERIFICADO EL ACERO EN VIGAS Y VIGUETAS SEGUN PLANOS APROBADOS.
- * SE RECOMIENDA AL R.O. VERIFICAR LA UNIFORMIDAD EN EL ANCHO DE VIGUETAS A LO LARGO DE CADA ELAS. A FIN DE GARANTIZAR LA UNIFORMIDAD DEL CONCRETO (RECURRIMIENTO)
- * LOS DADOS DE CONCRETO DEBEN USARSE EN UN MISMO SENTIDO PARA GARANTIZAR UN CORRECTO RECURRIMIENTO CON EL CONCRETO.
- * SE VERIFICO LA DISTRIBUCION DE MUROS EN LA COLOCACION DE ALBANILERIA EN PARTE DEL BLOQUE C 1er piso.
- * SE HACE PRESENTE AL R.O. QUE LA POLIZA CAR VENAÓ EL DÍA DE AYER 16-12-2020.
- * SE HACE PRESENTE QUE LAS OBSERVACIONES REFERENTES A MODIFICACIONES DEBIERON PRESENTARSE AL MUNIC DIST SACHACA.

FIRMA RESPONSABLE DE OBRA



Crysthian Serruto Ochoa
ING CIVIL
CIP 115042

FIRMA INSPECTOR MUNICIPAL

Doris Maria Perea Pacheco

Arq. Doris Maria Perea Pacheco
CAP. 6561 INSPECTOR DE OBRA
Reg. 3-20-CAP-RA-IMO1