

Arequipa, setiembre del 2020

Señor:  
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA  
ATENCION. – SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS

**PRESENTE**

ASUNTO: **PRESENTO INFORME VERIFICACION DE OBRA DE EDIFICACIÓN**  
REFERENCIA: Licencia de Edificación "B", R.L.E. N°163-2020-GDUI-MDS

Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente y a la vez presentarle el **INFORME N° 05 de SUPERVISION DE OBRA** correspondiente a la referencia y de acuerdo a la normatividad vigente. Debo indicar de igual manera que la obra tiene un avance del 65%.

Agradeciendo anticipadamente su atención a la presente, es propicia la ocasión para renovarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



RO. JHONNY DENNIS QQUENTA MAMANI  
CAP. 12802 - INSPECTOR DE OBRAS  
Reg. Nº 2 - 18 - CAP - RA - 1608

JHONNY DENNIS QQUENTA MAMANI  
DNI 40691698

}

**INFORME DE SUPERVISION DE OBRA N° 05-2020/JDQM/MDS**

A: Arq. Rubén Pepe Álvarez Rodríguez  
SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS

DE: Arq. JHONNY DENNIS QQUENTA MAMANI  
INSPECTOR DE OBRA Reg. N°3-20-CAP-RA-IMO5

ASUNTO: INFORME DE VISITA DE INSPECCION N° 05

REFERENCIA:

1. Tipo de Obra: Edificación nueva
2. Nombre de la Obra: Vivienda uniifamiliar , modalidad "B"
3. N° de Licencia: R.L.E. N° 163-2020-GDUI-MDS
4. Ubicación de la Obra: Mz "G", Lt. 08, Urb. el Dorado , Distrito de Sachaca, provincia y departamento de Arequipa
5. Responsable de obra: Arq. Roger G. Quiso Córdoba
6. Propietario: Sr. Carlos Eduardo Franco Chávez

FECHA: Arequipa, 24 de Setiembre del 2020

---

Mediante este documento informo Ud. sobre la visita de supervisión a la obra de acuerdo a la referencia y cronograma, según lo establecido en la norma:

- A. CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS URBANOS Y EDIFICATORIOS  
Si cumple con los parámetros urbanísticos y edificatorios.
- B. CUMPLIMIENTO DE LA NORMAS TÉCNICAS  
Si cumple con las normas del reglamento Nacional de Edificaciones.
- C. VERIFICACIÓN DE PARTIDAS EJECUTADAS  
Asentado de muros, encofrado y vaciado (columnas y placas) - segundo piso
- D. MEDIDAS DE SEGURIDAD  
Si cumple con las medidas de seguridad. El personal si cuenta con implementos de seguridad (casco, zapatos, guantes, lentes, etc.)
- E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES  
- Se verifico los trabajos de asentado en muros portantes y tabiquerías con ladrillo king kong mecanizado.  
- Se realizo la verificó el aplome y alineamiento del encofrado en columnas y placas, para su posterior vaciado de concreto.
- F. El avance de obra a la fecha es de 65% del total de área techada aprobada.

Es cuanto informo a usted, para su conocimiento y trámites correspondientes.

Atentamente,




Gary Quiso Córdoba  
ARQUITECTO  
C.A.P. 13933

RESPONSABLE DE OBRA



PROPIETARIO



JHONNY DENNIS QQUENTA MAMANI  
CAP. 12602 - INSPECTOR DE OBRA  
Reg. N° 2 - 19 - CAP - RA - IMO5

SUPERVISOR DE OBRA



**24-09-2020.** Vista hacia desde el dormitorio principal.

Se verificó los trabajos de asentado de ladrillo King kong mecanizado.

RD. JHONNY DEHIAS OQUENTA MURRAY  
CAP. 12900 - INSPECTOR DE OBRAS  
Reg. Nº 2 - 19, CAP - RA - 4608



**24-09-2020.** Vista desde el estar-intimo

Se verificó el aplome y alineamiento del encofrado en columnas y placas.

Se indico al residente de obra realizar el curado correspondiente, una vez realizado el desencofrado en (columnas y placas).

Gary Quiso Córdoba  
ARQUITECTO  
C.A.P. 13933